

stand 27.4.98

ASK 21

Flughandbuch Wartungshandbuch

Reparaturhandbuch

ALEXANDER SCHLEICHER SEGELFLUGZEUGBAU 6416 POPPENHAUSEN/WASSERKUPPE

Flughandbuch für das Segelflugzeugmuster A S K 21

Dieses Handbuch ist stets an Bord mitzuführen!

LS	gend) I	C	Z	, U	ш	100	D	e	g	θ.	LI	1	. u	g	Z	e	u	8		H	. D	N		6
Bau	reil	10			•	•	•	•	•		•										f				
Ken	nbla	t	t	N	r			3	3	9							1				1)			
Wer	k-Nı	•	:	•	•	•	•	•	.2	2	.1		3.	2		2	Malla				9	*		•	
Ken	nzei	cl	he	n	0	•	•	•			-		3.	7	•	9		9		-	•	•		•	
Hal	ter													_		_	_	_			_		_	_	
					-		_							•	•			•		•		•			
	143	•			•	•	•	•	•	• (•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0	•	•	

Hersteller: Alexander Schleicher Segelflugzeugbau 6416 Poppenhausen/Wasserkuppe

Als Betriebsanweisung gem. § 12 (1) 2 der LuftGerPO anerkannt.

Ausgabe April 1980



18. April 1980

Frank.

Check Liste / l

Vorflug-Kontrolle

- 1. Hauptbolzen, Haken eingehängt?
- 2. Hintere Flügelanschlußbolzen, Sicherungsriegel über Bolzen sichtbar ?
- 3. Höhenleitwerksbolzen fest ? Federsicherung eingerastet ?
- 4. Stoßstange am Höhenruder fest ? Federstecker-Sicherung? Entfällt bei Höhenruder mit automatischem Anschluß!
- 5. Querruder-Stoβstangen am Hebel fest?
 Federstecker-Sicherung?
 Sichtkontrolle durch Handloch!
- 6. Bremsklappen-Stoßstangen an Hebel fest ? Federstecker-Sicherung ? Sichtkontrolle durch Handloch !
- 7. Fremdkörperkontrolle!

Achtung!

Bei allen l'Hotellier-Gelenken muß der Zapfen vom Kugelkopf durch die Kugelpfanne mit dem Finger fühlbar sein.

Den Sicherungsriegel in Richtung "Zu" nachdrücken!

Check Liste / 2

Vor dem Start:

- 1. Fallschirm eingehängt?
- 2. Anschnallgurte fest?
- 3. Bremsklappen verriegelt?
- 4. Trimmung in Mittelstellung?
- 5. Höhenmesser eingestellt?
- 6. Hauben geschlossen und verriegelt?

 Hintere Haube !
- 7. Bei einsitzigem Flug hintere Lehne herausnehmen!
- 8. Fußspitzen in die Haltebügel stecken!
 Nicht die Haltebügel breittreten!
 Gefahr des Blockierens.

I.1 Berichtigungsstand

Lfd.	Benennung	Seite	Datum
Nr.	300		Unterschrift
1	Einbau einer Gewichtstrimmung, TM-Nr. 3	10 a	27.10.80
2	Änderung des Flughandbuches, TM-Nr. 5 b	Check Liste/2 Vor dem Start	26.03-81,
3	Sollbruchstelle im Schleppseil TM-Nr. 6	12	26.03.82
4	Änderung der Aufhängung der Trimmgewichte, TM-Nr. 7	10 a	15.12.82
5	Sollbruchstelle im Schleppseil, TM-Nr. 8	12	16.05.83
6	Automatischer Höhenruderanschluß, TM-Nr. 11	Check Liste/1 36 a und 36 b	20.12-83,
7	Änderung für die Musterzulassung in	8, 24	16.01.84
	Frankreich, TM-Nr. 12 höchstzul. Böengeschwindigkeit VB = 180 km/h höchstzul. Schleppgeschwindigkeit VT = 140 km/h		7=0
8	Änderung des Flughandbuches, TM-Nr. 13	10 b 10 a entfällt	16.02-84
9	Neues Haubenverriegelungs-System, TM-Nr. 15	16 a bis 19 a 16 bis 19 entf.	25.05.84
10	Ergänzung/Änderung des Flughand- buches, TM-Nr. 20	Check Liste/1 21, 36a, 36b, 37	16.10.87
11	Neue Schleppkupplungen, TM-Nr. 21	Anhang	17.01.99
12	Überprüfung/Austausch der Parallel- schwinge für Höhensteuerung, TM-Nr. 22	36 b, 37a, 37 b	26.11.90 J=5
13	Änderung des Flughandbuches, TM-Nr. 23	13, 15, 25, 26	29.01.91
14	LTA 93-001/2/3 mit L'Hotellier, WA E 03/94	2 a und Anhang	27.04.98

Änd.Nr. / Datum	Sig.	Autor Kaiser	Datum April 80	Seite Nr.	2

		ASK 21	Flugh	andbuch		
Lfd. Nr.	Benennung			Seite		Datum Unterschrift
	50					
26						
	CHANGE CARE					2
	n =					
	>					
	4					
						N. C.
Änd	.Nr. / Datum Sig.	Aut Kai	or ser	Datum April 80	Seite	Nr. 2 a

I.2 I	nhaltsverzeichnis	Seite
I. I.1 I.2 I.3	Inhaltsverzeichnis	1 2 3 5
II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 II.11	Betriebsgrenzen Lufttüchtigkeitsgruppe Betriebsarten Ausrüstung Geschwindigkeiten Lastvielfache Gewichte Schwerpunktlagen im Fluge Beladeplan Schleppkupplungen Sollbruchstelle im Schleppseil Reifendruck Seitenwind	6 6 7 8 9 10 10 12 12 12
III.1 III.2 III.3 III.4	Notverfahren Beenden des Trudelns Haubennotabwurf und Notausstieg Flüge im Regen Abkippen Ausbrechen	13 13 13 14 15
IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9	Normale Betriebsverfahren Führerraum und Bedieneinrichtung Tägliche Kontrolle Kontrollen vor dem Start Start Freier Flug Langsamflug und Abkippen Schnellflug Wolkenflug Kunstflug Anflug und Landung	16 16 21 23 24 25 25 26 26 27

		400	Seite
V.	Auf- und Abrüsten		36
V. 1	Aufrüsten		36
V.2	Abrüsten		37
V.3	Abstellen		37
V.4	Straßentransport		37
V.5	Pflege des Flugzeugs		38
	Fahrtmesserfehler		39
	Geschwindigkeitspolare Schmierplan		40 41
	Anhang		

I.3 Beschreibung

Die ASK 21 ist ein doppelsitziges Segelflugzeug mit T-Leitwerk, festem Bugrad-Fahrwerk und Bremsklappen auf der Flügeloberseite. Das Hauptrad ist gefedert.

Das Segelflugzeug ist in GFK-Sandwich-Bauweise hergestellt.

Es kann für Schul- und Hochleistungsflüge sowie für Kunstflug der Lufttüchtigkeitsgruppe "A" eingesetzt werden.

Technische Daten:

Spannweite	17,00	m
Länge	8,35	m
Höhe	1,55	m_
Flügelfläche	17,95	m ²
Flügelstreckung	16,1	
Max. Fluggewicht	600	kg
Max. Flächenbelastung	33.4	kg/m ²

II Betriebsgrenzen

II.1 Lufttüchtigkeitsgruppe

Grundlage der Musterzulassung sind die Lufttüchtigkeitsforderungen für Segelflugzeuge und Motorsegler (LFSM), Ausgabe 23.10.75 mit der Lufttüchtigkeitsgruppe "A" (Acrobatic).

II.2 Betriebsarten

Die für das jeweilige Flugzeug zulässigen Betriebsarten werden durch ein Hinweisschild am Instrumentenbrett angegeben (sh. Wartungshandbuch Seite 30).

Das Flugzeug kann je nach Ausrüstung für die folgenden Betriebsarten zum Verkehr zugelassen sein:

- 1. Lufttüchtigkeitsgruppe "U" (Utility)
 - a) Nach Sichtflugregeln (bei Tag) mit Ausrüstung gemäß II. 3 a
 - b) Wolkenflüge (mit Ausrüstung gem. II 3 a und II 3 c)
- 2. Lufttüchtigkeitsgruppe "A" (Acrobatic)
 (mit Ausrüstung gem. II 3 a und II 3 b oder
 II 3 a, II 3 b und II 3 c)
 für die folgenden Flugfiguren:
 Looping, Turn, 30° hochgezogene Rollenkehre,
 Aufschwung, gesteuerte Rolle, Rückenflug,
 Trudeln, hochgezogene Fahrtkurven und Lazy eight,
 Chandelle.

II.3 Ausrüstung

a) Mindestausrüstung

- 1. Fahrtmesser bis 300 km/h
- 2. Höhenmesser
- 3. Vierteiliger Anschnallgurt vorn und hinten
- 4. Rückenkissen belastet, mindestens 10 cm dick oder Fallschirme (automatisch oder manuell)
- 5. Beladeplan (vorne und hinten)
- 6. Datenschild
- 7. Flughandbuch

b) Kunstflugausrüstung

Für den Kunstflug ist die Mindestausrüstung wie folgt zu ergänzen:

- 1. Zusätzlicher Bodengurt zum Anschnallgurt
- 2. 1 Beschleunigungsmesser vorn
- 3. Fußschlaufen an den Seitensteuerpedalen
- 4. Fallschirme (automatisch oder manuell)

c) Wolkenflugausrüstung

Für den Wolkenflug ist die Mindestausrüstung wie folgt zu ergänzen:

- 1. Variometer
- 2. Wendezeiger mit Scheinlot (elektrisch)
- 3. Magnetkompaß (kompensiert)
- 4. UKW-Sende- und Empfangsgerät (betriebsbereit)

II.4 Geschwindigkeiten

Höchstzulässige Geschwindigkeit				18	
bei ruhigem Wetter	VNE	=	*)	280	km/h
Höchstzulässige Geschwindigkeit	NL				
bei böigem Wetter	VR	*****		200	km/h
Höchstzulässige Manöver-	D				
geschwindigkeit	V _M	222		180	km/h
Höchstzulässige Geschwindigkeit	1.7				
im Flugzeugschlepp	Vm	=		180	km/h
Höchstzulässige Geschwindigkeit	1				
im Windenschlepp	Vw	-		150	km/h
	W			-	-5

Unter starker Böigkeit sind Luftbewegungen, wie sie z.B. in Wellenrotoren, Cb-Wolken, Windhosen und beim Überfliegen von Gebirgskämmen angetroffen werden, zu verstehen.

Die Manövergeschwindigkeit $V_{\rm M}$ ist die höchste Geschwindigkeit, bei der noch volle Ruderausschläge gegeben werden dürfen.

Bei der Höchstgeschwindigkeit $V_{\rm NE}$ dürfen nur noch 1/3 der max. Ausschläge gegeben werden. Es ist auch darauf zu achten, daß mit zunehmender Flughöhe wegen der abnehmenden Luftdichte die wirkliche Fluggeschwindigkeit höher ist als die angezeigte.

Für die Sicherheit gegen Flattern ist aber die wirkliche Geschwindigkeit (TAS) maßgebend.

*) Die zulässige, angezeigte Geschwindigkeit $V_{
m NE}$ reduziert sich mit der Höhe wie folgt:

Flughöhe	(m)	0-2000	3000	4000	5000	6000
V _{NE} angezeigt	(km/h)	280	267	255	239	226

Fahrtmessermarkierungen:

80 bis 180 km/h grüner Bogen 180 bis 280 km/h gelber Bogen bei 280 km/h radialer roter Strich bei 90 km/h gelbes \(\triangle \)

II.5 Lastvielfache

Folgende Lastvielfache dürfen nicht überschritten werden:

bei Manövergeschwindigkeit V_{M} + 6,5 - 4,0 bei Höchstgeschwindigkeit V_{NE} + 5,3 - 3,0 Bremsklappen ausgefahren + 3,5 \pm 0

g-Messer-Markierungen:

- a) positiver Bereich + 5,3 bis + 6,5 gelber Bogen bei + 6,5 roter radialer Strich
- b) negativer Bereich
 3,0 bis 4,0 gelber Bogen
 bei 4,0 roter radialer Strich

II.6 Gewichte

Leergewicht ca. 360 kg
Höchstzulässiges Fluggewicht 600 kg
Höchstzulässiges Gewicht der
nichttragenden Teile 410 kg

II.7 Schwerpunktlagen im Fluge

Die zulässigen Schwerpunktlagen im Fluge liegen im Bereich von 234 mm bis 469 mm hinter dem Bezugspunkt:

entsprechend 20,2 % bis 41,1 % der mittleren aerodynamischen Flügeltiefe, tm = 1,121 m mit a = 8 mm hinter Flügelvorderkante, Innenflügel = Bezugspunkt.

II.8 Beladeplan

Minimale Zuladung im vorderen Sitz 70 kg
Maximale Zuladung im vorderen Sitz 110 kg
Maximale Zuladung im hinteren Sitz 110 kg
Gepäck in den Flügelwurzeln max. 2 x10 kg

Das Fluggewicht von 600 kg darf nicht überschritten werden, ebenso nicht das max. Gewicht der nichttragenden Teile + Besatzung und Gepäck von 410 kg. Die Beladungsgrenzen aufgrund der letzten Wägung finden Sie auf S. 11 eingetragen.

Bei dieser Beladung bleibt der Fluggewichtsschwerpunkt im zulässigen Bereich.

Fehlendes Gewicht im vorderen Sitz ist durch befestigten Ballast auszugleichen.

Zu II. 8 Beladeplan

Bei eingebauter Gewichtstrimmung ergibt sich:

Anzahl der Platten	Mindestzuladung im vorderen Sitz (daN/kg)
0	70,0
1	68,75
2	67,5
3	66,25
4	65,0
5	63,75
6	62,5
7	61,25
8	60,0
9	58,75
10	57,50
11	56,25
12	55,0

Max. Zuladung im hinteren Sitz einschließlich Fallschirm 110 kg.

ASK 21 - Flughandbuch -										
Se	Schwerpunktlage bei der letzten Wägung									
Signatur d. Prüfers, Prüfstempel	(6. 19.00)									
Hint. Sitz kg Zuld.incl.Fallsch. min. max.	110									
	00									
Vord. Sitz kg Zuld.incl.Fallsch. min. max.	710									
Vord. Si Zuld.incl min.	20 %									
Leergewicht- Schwerpunkt	7773									
Datum d. Wägung	5,407									
11		April 1980	11							

II.9 Schleppkupplungen

Für den Flugzeugschlepp Bugkupplung E 75 Für den Windenschlepp

Sicherheitskupplung Europa G 73

II.10 Sollbruchstelle im Schleppseil

Flugzeugschlepp max. 600 ± 60 daN Windenschlepp max. 850 ± 85 daN 1000 ± 100 daN

II.11 Reifendruck

Hauptrad 5.00-5: 2,7 bar Bugrad 4.00-4: 2.0 bar

Spornrad 210 × 65 : 2,5 bar (falls eingebaut)

II.12 Seitenwind

Die nach Bauvorschrift nachgewiesene zulässige Seitenwindkomponente liegt bei 15 km/h.

III NOTVERFAHREN

III.1 Beenden des Trudelns

Nach dem sogenannten Standard-Verfahren wird das Trudeln folgendermaßen beendet:

- 1. Gegen-Seitensteuer (d.h. Betätigung des Seitensteuers entgegen der Drehrichtung der Trudelbewegung)
- 2. Kurze Pause (ca. 1/2 Trudelumdrehung)

WARNUNG: Nichtbeachten der Pause kann das Ausleiten verzögern!

3. Nachlassen des Steuerknüppels (d.h. dem Druck des Knüppels nachgeben) bis die Drehbewegung des Segelflugzeugs aufhört und die Strömung wieder anliegt.

WARNUNG: Volles Nachdrücken ist also falsch und verzögert oder verhindert sogar das Ausleiten!

4. Normalstellen des Seitenruders und weich abfangen.

Der Höhenverlust vom Beginn des Ausleitens bis zur Normalfluglage beträgt etwa 80 m.

HINWEIS: Die ASK 21 trudelt mit einer überlagerten Nickschwingung. Aus der steilen, schnelldrehenden Phase dauert das Ausleiten nach der Standardmethode bis zu 1 Umdrehung, aus der flachen, langsamer drehenden Phase weniger als eine Umdrehung.

III.2 Haubennotabwurf und Notausstieg

- <u>Vordere Haube</u>: a) Hebel mit rotem Knopf über der Instrumentenabdeckung nach links drücken und Haube nach oben wegdrücken.
 - b) Anschnallgurte lösen.
 - c) Aufrichten und aussteigen.
 - d) Bei manuellen Fallschirmen Auslösegriff fassen und nach 1 bis 3 Sekunden voll durchziehen.

And. N	r. Dat.	Sig.	Autor	Datum	d at the ma	Seite	Nr.
			Kaiser		8 0	LBA-	13
			Charles I having paging, i			anerk.	F5.00.00

Hintere Haube: a) Beide seitlichen Verschlüsse nach hinten ziehen und Haube nach oben wegdrücken.

- b) Anschnallgurte lösen.
- c) Aufrichten und aussteigen.
- d) Bei manuellen Fallschirmen Auslösegriff fassen und nach 1 bis 3 sec. voll durchziehen.

Wenn es die Umstände zulassen, sollte der vordere Pilot den hinteren zuerst aussteigen lassen.

III.3 Flüge im Regen

Bei nassen oder leicht vereisten Tragflächen, bei Insektenverschmutzungen treten keine Verschlechterungen der Flugeigenschaften ein.

Es muß jedoch mit einer nicht unerheblichen Verschlechterung der Flugleistungen gerechnet werden. Dies ist besonders beim Landeanflug zu berücksichtigen.

10 km/h Anfluggeschwindigkeit zugeben !

III.4 Abkippen

Das Flugzeug ist sehr gutmütig. Trotzdem muß immer damit gerechnet werden, daß <u>durch Böigkeit</u> usw. einmal Abkippen eintritt. Hierbei ist sofort nachzudrücken und <u>gleichzeitig</u> mit dem Seitenruder entgegen einer evtl. einsetzenden Drehbewegung die Normalfluglage wieder herzustellen. Wird vergessen, das Seitenruder entgegen der Drehbewegung auszuschlagen, so kann sich trotz nachgelassenem Höhensteuer eine Trudelbewegung ergeben.

III.5 Ausbrechen

Unter Normalbedingungen, glatte Bahn, kurzer Rasen, kann mit dem Flügel am Boden gestartet werden, ohne daß eine Richtungsabweichung zu befürchten ist.

Hohes Gras und Bodenunebenheiten können jedoch trotzdem Ausbrechen verursachen. Hierbei ist sofort auszuklinken.

And.Nr. Dat. Sig. TM23 Jan.91 Waibel Autor Datum Kaiser April 80 seite Nr. LBA- 15 anerk.

IV Normale Betriebsverfahren

IV.1 Führerraum und Bedieneinrichtung

Vorderer Sitz:

- 1. Knüppel
- 2. Trimmung; flacher Hebel mit grünem Knopf links neben dem Knüppel.
- 3. Seitensteuer-Pedalverstellung; grauer Kugelkopf an der Konsole.
- 4. Bremsklappen mit Radbremse; blauer Handgriff in der linken Armlehne.
- 5. Ausklinkzug; links vorne unter dem Haubenrand gelbe Kugel.
- 6. Hauben-Notabwurf; horizontaler Handhebel mit rotem, flachen Knopf über der Instrumentenbrettabdeckung. Nach links = "Auf".
- 7. Vordere Haubenverriegelung:

 Weiße Schwenkhebel links und rechts am Haubenrahmen.

 Haube öffnen: Hebel nach hinten schwenken.


 Haube schließen: Hebel nach vorne parallel zum
- Haubenrahmen schwenken.

 8. Lüftungsklappe; rechts unter dem Haubenrahmen.
- 9. Rückenlehne; die Rückenlehne läßt sich verstellen, indem man sie unten nach vorne oben kippt, sh. Skizze.

 In Normallage kann sich die Lehne nicht verstellen
 Für sehr große Piloten kann die Rückenlehne ganz herausgenommen werden.

Drehbar und verschließbar.

10. Trimmanzeige; in der rechten Armlehne hinter der Lüftungsdüse.



Hinterer Sitz:

- 1. Knüppel
- 2. Trimmung; flacher Hebel mit grünem Knopf links neben dem Knüppel
- 3. Seitensteuer-Pedalverstellung mit Ringgriff vor dem Knüppel
- 4. Bremsklappen mit Radbremse; blauer Handgriff in der linken Armlehne
- 5. Ausklinkzug; links vorne unter dem Kabinenrand gelbe Kugel.
- 6. Hintere Haubenverriegelung = Haubennotabwurf

 Rote Schwenkhebel links und rechts am Haubenrahmen
 Haube öffnen: Hebel nach hinten schwenken

Haube schließen: Hebel nach vorne parallel zum


- 7. Lüftungsdüse; rechts unter dem Haubenrahmen. Drehbar und verschließbar.
- 8. Rückenlehne; die Rückenlehne läßt sich verstellen, indem man sie unten nach vorne oben kippt, sh. Skizze.


In Normallage kann sich die Lehne nicht verstellen.

Achtung: Bei einsitzigem Flug hintere Lehne mit dem Anschnallgurt festmachen.

Für sehr große Piloten kann die Rückenlehne ganz herausgenommen werden.


9. Trimmanzeige; in der rechten Armlehne hinter der Lüftungsdüse.





IV.2 Tägliche Kontrolle

- 1a) Haube öffnen! Sicherungshaken der Hauptbolzen überprüfen, ob sie richtig eingerastet sind.
 - b) Anschlüsse der QR und BK im Rumpf durch das Handloch an der linken Seite über dem Flügel prüfen. Federstecker-Sicherung auf den Schnellverschlüssen vorhanden?
 - c) Fremdkörperkontrolle!
 - d) Steuerung auf Freigängigkeit und Kraftschluß überprüfen. Steuerungen bis an ihren Anschlag betätigen und bei festgehaltenen Rudern und BK, Steuerungen belasten. Die Kunststoffrohre in den S-förmigen Rohren der Seitenruderpedale auf richtigen und festen Sitz überprüfen.
 - e) Luftdruck in den Rädern überprüfen!
 Bugrad 2,0 bar Spornrad 2,5 bar
 Hauptrad 2,7 bar (wenn vorhanden)
 - f) Zustand und Funktion der Schleppkupplung überprüfen. Dabei Kupplung betätigen; schnappt einwandfrei zurück? Ringpaar ein- und ausklinken. Bei der SP-Kupplung Automatik prüfen mit Ringpaar, muß sich nach hinten herausziehen lassen.
 - g) Radbremse überprüfen. BK-Hebel ziehen, es muß am Ende des Betätigungsweges ein elastischer Widerstand fühlbar sein.
- 2a) Flügelober- und Flügelunterseite auf Beschädigungen überprüfen.
 - b) Querruder: Zustand, Freigängigkeit und Spiel prüfen! Stoßstangenanschluß überprüfen.
 - c) Bremsklappen: Zustand, Passung und Verriegelung prüfen!
- 3) Rumpf auf Beschädigungen prüfen, besonders auch die Unterseite!
- 4) Leitwerk auf richtige Montage und Sicherung prüfen! Stoßstangenanschluß überprüfen! Federsteckersicherung?



- 5) Zustand der Spornschleifplatte, des Staurohres und der Kompensationsdüse prüfen!
- 6) Statische Druckbohrungen auf Sauberkeit prüfen!
- 7) Siehe 2.

Nach harten Landungen oder übermäßigen Flugbeanspruchungen ist das gesamte Flugzeug zu kontrollieren, wobei Flügel und Höhenleitwerk abzunehmen sind.
Werden dabei Beschädigungen festgestellt, ist ein
Prüfer hinzuzuziehen. Es darf auf keinen Fall wieder
gestartet werden, bevor die Beschädigungen repariert wurden.

Sh. auch Wartungshandbuch .

IV.3 Kontrollen vor dem Start

- 1. Sind die Ruder freigängig (Ruderprobe durchgeführt)?
- 2. Sind die Bremsklappen verriegelt?
- 3. Ist die Trimmung auf neutral gestellt?
- 4. Ist die Haube verriegelt? Besonders auf die hintere Haube achten!
- 5. Sind Anschnallgurte und Fallschirm fest angelegt und eingeklinkt (Reißleine fest bei autom. Schirm)?
- 6. Ist der Höhenmesser auf Platzhöhe oder auf Null gestellt?
- 7. Ist das Funkgerät eingeschaltet und auf Platzfrequenz eingestellt?

IV.4 Start

Windenstart

Trimmung in Mittelstellung

Größte Schleppgeschwindigkeit 150 km/h

Das Segelflugzeug hat eine Schleppkupplung für Windenschlepp vor dem Hauptrad.

Die günstigste Schleppgeschwindigkeit ist 90 bis 110 km/h.

Die Aufbäumneigung in der Anfangsphase ist gering. Im oberen Drittel des Schlepps kann durch leichtes Ziehen zusätzliche Höhe gewonnen werden.

Ausklinken: Ausklinkgriff bis zum Anschlag mehrmals durchziehen.

Flugzeugschlepp

Flugzeugschlepp nur an der Bugkupplung vor dem Bugrad.

Empfohlene Schleppseillänge 30 bis 60 m, Textilseil.

Trimmung in Mittelstellung

Größte Schleppgeschwindigkeit 180 km/h

Günstigste Schleppgeschwindigkeit im Steigflug 90 bis 140 km/h

Das Flugzeug kann mit abgelegtem Flügel gestartet werden. Das Aufrichten ist ohne Problem möglich. Vorsicht ist allerdings geraten bei hohem Gras und sehr unebenem Boden.

Das Flugzeug hebt bei etwa 75 km/h ab.

IV.5 Freier Flug

Das Flugzeug kann bis zur Geschwindigkeit $V_{\text{NE}}=280~\text{km/h}$ geflogen werden, sh. auch S.8. Bis zur Manövergeschwindigkeit von 180 km/h sind volle Ruderausschläge zulässig. Bei höheren Geschwindigkeiten ist die Steuerung entsprechend vorsichtiger zu betätigen. Bei V_{NE} darf nur 1/3 des zur Verfügung stehenden Steuerungsweges betätigt werden.

IV.6 Langsamflug, Abkippen und Trudeln

Bei voll durchgezogenem Knüppel zeigt sich ein deutliches Schütteln im Leitwerk.

Das Flugzeug ist sehr harmlos im Langsamflug, es läßt sich bis zur Mindestgeschwindigkeit mit den Querrudern durch normale Ausschläge halten, auch bei den hinteren Schwerpunktlagen.

Bei normal gehaltenem Seitenruder ergibt sich kein Abkippen nach der Seite. Schiebewinkel bis zu 5° haben keinen merklichen Einfluß auf das Abkippverhalten.

Auch schnelles Hochziehen auf 30° Längsneigung ergibt kein Abkippen nach der Seite, sondern nur ein Nicken in sich nach vorme.

Das gleiche gilt bei Überziehen aus der 45°-Kurve. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß auch das harmloseste Flugzeug Fahrt braucht, um steuerbar zu sein. Darauf ist besonders bei Turbulenz zu achten, wo auch seitliches Abkippen möglich ist.

Ob sich aus seitlichem Abkippen Trudeln entwickeln kann, hängt – neben der Pilotenreaktion – sehr stark von der Schwerpunktlage ab.

Bei Schwerpunktlagen vor ca. 315 mm hinter BP trudelt die ASK 21 überhaupt nicht. Dieser Beladungszustand entspricht etwa 2 schweren Piloten.

Bei Schwerpunktlagen zwischen 320 mm bis 385 mm hinter BP sind zunehmend mehr Trudelumdrehungen mit selbsttätigem Ausleiten nach bis zu 4 1/2 Trudelumdrehungen möglich. Schwerpunktlagen in diesem Bereich sind doppelsitzig nur bei leichten Piloten im vorderen Sitzerreichbar.

Bei Schwerpunktlagen hinter 400 mm hinter BP, ist stationäres Trudeln möglich. Diese Schwerpunktlagen werden normalerweise nur einsitzig erreicht.

And.Nr. Dat. Sig. TM23 Jan.91 Waibel Autor Datum Kaiser April 80 Seite Nr.

anerk.

Hinweis: Die ASK 21 trudelt mit einer überlagerten Nickschwingung.
Aus der steilen, schnelldrehenden Phase dauert das Ausleiten nach der Standardmethode (sh. Kapitel III.1) bis zu
1 Umdrehung, aus der flachen, langsamer drehenden Phase weniger als eine Umdrehung.

Die Überziehgeschwindigkeit ist von der Zuladung abhängig. Es gelten folgende Richtwerte:

Einsitzig:

ohne BK mit BK

Fluggewicht 470 kg 65 km/h IAS 68 km/h IAS

Doppelsitzig:

ohne BK mit BK

Fluggewicht 600 kg 74 km/h IAS 77 km/h IAS

IV.7 Schnellflug

Das Flugzeug hat im zulässigen Geschwindigkeitsbereich keine Flatterneigung.

Mit ausgefahrenen Bremsklappen bleibt im 45° -Sturz die Geschwindigkeit unter $V_{NE}=280$ km/h (bis 232 km/h bei G=600 kg).

IV.8 Wolkenflug

Mindestausrüstung für den Wolkenflug gem. II.3 a und II.3 c. Nach bisherigen Erfahrungen ist die Fahrtmesseranlage nicht gefähr-

det gegen Vereisung. Es muß jedoch bei sehr starker Vereisung immer mit Ausfall des Fahrtmessers gerechnet werden. Bei der Planung von Wolkenflügen ist dies zu berücksichtigen.

Übergeschwindigkeiten im Wolkenflug sind unter allen Umständen zu vermeiden. Man sollte eine mittlere Geschwindigkeit um 100 km/h zu erhalten versuchen und bei Fahrtaufnahme ab 130 km/h die Bremsklappen zur Regulierung zu Hilfe nehmen.

And.Nr	. Dat.	Sig.
T M 2 3	Jan.91	Sig. Waibel

Autor Datum Kaiser April 80

0

seite Nr. LBA- 26 anerk.

Achtung!

Wolkenflug ist nur von Piloten auszuführen, die über die entsprechende Berechtigung verfügen. Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten hinsichtlich des Luftraumes und der Anforderungen an die Geräte.

IV.9 Kunstflug

Achtung Kunstflieger!


Auch ein für vollen Kunstflug bemessenes Segelflugzeug hat nicht unerschöpfliche Festigkeitsreserven. Es sind die mißglückten, außer Kontrolle geratenen Figuren, welche die hohen Belastungen bringen.

Es wird deshalb dringend geraten, sich von einem erfahrenen Fluglehrer einweisen zu lassen. Die doppelsitzig für vollen Kunstflug zugelassene ASK 21 ermöglicht dies.

Diese Einweisung ist sogar vorgeschrieben gemäß § 69 (4) Luft Pers PO vom 09.01.76. Nach § 96 (3) Luft Pers PO wird von den Fluglehrern eine ausreichende Erfahrung gefordert.

Beachte!

Die Fahrtmesseranlage in normaler Ausführung hat einen großen Fehler im Rückenflug. Der Fahrtmesser zeigt dabei bis zu 40 km/h zu wenig an. Wenn man durch Aufstecken eines 12 Ø x 1; 140 mm langen Messingrohres das Staurohr verlängert, verschwindet dieser Fehler. Das Rohr muß mind. 70 mm vorne herausragen. Für den Normalflug ist dies nicht nötig. Um Beschädigungen beim Rangieren in der Halle zu vermeiden, sollte dieses Rohr deshalb nicht länger als nötig aufgesteckt bleiben.



Aufsteckrohr für Gesamtdruckent= nahme für den Rückenflug. Messingrohr Ø12×1 140 lg. Es kann auch ein geeignetes Plastikrohr sein.Es muß nur genügend steif und gerade sein.

April 1980

ADR 21 -	Flughandbuch	-			
Für die angegebenen F folgende Eintrittsges empfohlen:	the state of the s				
Gmp10m20m	Angezeigte Eintrittsgesc in km/h	hw.	Max. Besch nigu	hleu-	
× .	einsitzig zwe	isitzi	g		
Looping nach oben	155	170	2 -	3 g	
Turn	165	180	ca.	3 g	
30° hochgezogene Rollenkehre	170	180	2 -	3 g	
Aufschwung	165	180	2,5	-3,5g	
Gesteuerte Rolle	150	165			
Hochgezogene Fahrt- kurven u. Lazy eight	140	150		7	
Chandelle	160	175			
Zulässige angezeigte Geschwindigkeiten					
	·	ten			
ohne Staurohrverlänge	rung		**************************************	8	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei	rung nsitzig	zwei	sitzig		
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei	rung	zwei		(v _{NE})	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei	rung nsitzig	zwei		(v _{NE})	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei 65	rung nsitzig bis 240 (V _{NE}) chwindigkeit	zwei 70 b		km/h	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei 65 im Rückenflug angezeigte Manöverges	rung nsitzig bis 240 (V _{NE}) chwindigkeit windigkeit	zwei 70 b	is 240 = 140	km/h	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei 65 im Rückenflug angezeigte Manöverges angezeigte max. Gesch	rung nsitzig bis 240 (V _{NE}) chwindigkeit windigkeit	zwei 70 b	is 240 = 140	km/h	
ohne Staurohrverlänge im Rückenflug ei 65 im Rückenflug angezeigte Manöverges angezeigte max. Gesch mit Staurohrverlänger	rung nsitzig bis 240 (V _{NE}) chwindigkeit windigkeit ung chwindigkeit windigkeit	zwei 70 b VM VNE	is 240 = 140 = 240 = 180 = 280	km/h km/h km/h	

E. Steinweller, Fulda 03 6061 79

ASK 21 - Flughandbuch - Looping




Eingangsgeschwindigkeit:
einsitzig: 155 km/h
doppelsitzig: 170 km/h
max. g = 2 - 3



Turn

Eingangsgeschwindigkeit: einsitzig: 165 km/h doppelsitzig: 180 km/h max. g = 3

ASK 21 - Flughandbuch -30° hochgezogene Rollenkehre



Höhenverlust ca. 100 m

Eingangsgeschwindigkeit:

einsitzig: 170 km/h

doppelsitzig: 180 km/h

 $\max. g = 2 - 3$

Aufschwung



Eingangsgeschwindigkeit:

einsitzig:

165 km/h

doppelsitzig: 180 km/h

 $\max. g = 2,5 - 3,5$

ASK 21 - Flughandbuch -Gesteuerte Rolle



Eingangsgeschwindigkeit:

einsitzig:

150 km/h

doppelsitzig: 165 km/h

Rückenflug



Halber Looping

Beachte: Der Rumpfbug kommt im Rückenflug überraschend weit über den Horizont.

ASK 21 - Flughandbuch -

Trudeln



Lazy Eight




Eingangsgeschwindigkeit:

einsitzig:

140 km/h

doppelsitzig:

150 km/h



Eingangsgeschwindigkeit:

einsitzig: 140 km/h

doppelsitzig: 150 km/h

Chandelle

doppelsitzig:



Eingangsgeschwindigkeit: einsitzig: 160 km/h

175 km/h

Achtung!

Beim Kunstflug sind der Knüppel und die Seitensteuerpedale niemals freizugeben.
Bei Kunstflugschulung muß zwischen Lehrer und Schüler eine zuverlässige Absprache über das Verständigungsverfahren zur wechselseitigen Übernahme der Steuerung erfolgen.

Die Bremsklappen sind auszufahren, sobald die Kontrolle über das Segelflugzeug verloren geht oder die Geschwindigkeit ungewollt zu schnell zunimmt.

Ausnahme: "Männchen"!

Die Trimmung bleibt bei den Kunstflugfiguren in Mittelstellung. Nicht während der Figuren an der Trimmung herumspielen!

10. Nicht zugelassene Figuren

Alle gerissenen Figuren Looping nach vorne Männchen

ASK 21- Flughandbuch -

IV. 10 Anflug und Landung

Die günstigste Anfluggeschwindigkeit liegt bei etwa 90 km/h. Bei Turbulenz kann es ratsam sein, die Anfluggeschwindigkeit etwas zu erhöhen. Mit den Bremsklappen lassen sich auch steilere Anflüge gut abbremsen. Es ist ratsam, die BK schon zu Beginn des Landeanflugs zu entriegeln.

Beachte: Die BK erhöhen die Überziehgeschwindigkeit um etwa 3 km/h.

Zusätzlich ist der Slip als Anflugsteuerung brauchbar.

Bei voll ausgeschlagenem SR im Slip geht der Steuerdruck gegen Null, das SR muß zurückgetreten werden.

V Auf und Abrüsten

V.1 Aufrüsten

Das Aufrüsten des Flugzeugs kann ohne Hilfsmittel von 4 Personen durchgeführt werden. Bei Vorhandensein eines Rumpfbockes oder eines Flügelständers geht es mit 3 Personen.

Vor dem Aufrüsten sind alle Bolzen, Bolzenlöcher und Verschlüsse zu reinigen und zu fetten.

- 1. Rumpf aufstellen und horizontal halten.
- 2. Linken Flügel mit Holmgabel in den Tunnel stekken. Wenn vorhanden, Ständer unter Flügelspitze.
- 3. Rechten Flügel einstecken.
- 4. Die zwei Hauptbolzen einstecken und sichern mit den Sicherungshaken an Holmtunnel. Es dürfen keinesfalls die hinteren Flügelbolzen vor den Hauptbolzen eingesteckt werden!
- Hintere Anschluβbolzen einstecken, T-Griff herausschrauben und nachprüfen, ob Sicherungsriegel vorgeschnappt ist.
- 6. Querruder-Anschlüsse hinter dem Holmtunnel anschließen. Der Zapfen am Kugelkopf muß jeweils in dem Schlitz der Kugelpfanne zu fühlen sein. Sperriegel nachdrücken. Mit Federstecker sichern!
- 7. BK-Anschlüsse hinter dem Holmtunnel anschließen. Mit Federstecker sichern!

TM-Nr.20 vom 16.10.87

ASK 21 Flughandbuch

- 8. Höhenleitwerk von vorne her einstecken (siehe Fig V.2-1 und V.2-2). Innensechskantschraube von oben her eindrehen und mit Spannung festziehen. Die Federsicherung muβ einwandfrei in eine der Längsnuten der Schraube einrasten.
- 9. Höhenruder anschließen! Mit Federstecker sichern! Bei Höhenleitwerk mit automatischen Höhenruderanschluß: Höhenleitwerk von vorne einstecken, dabei muß das Höhenruder in den Anschluß der Antriebsstange eingeführt werden. Das Höhenleitwerk muß soweit zurückgeschoben werden, daß sich die Innensechskantschraube an der Nase einschrauben läßt. Die Federsicherung muß einwandfrei einrasten.
- 10. Anhand Checkliste "Vorflug-Kontrolle" durchführen.
- 11. Ruderprobe durchführen.
- 12. Funktion der Radbremse und den Reifendruck überprüfen. Siehe auch "IV.2 Tägliche Kontrolle".

ASK 21 Flughandbuch

V.2 Abrüsten

Das Abrüsten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Aufrüsten. Es ist darauf zu achten, daß die hinteren Flügelbolzen vor den Hauptbolzen herausgenommen werden.

WARNUNG: Bei der Demontage des Höhenleitwerkes ist unbedingt darauf zu achten, daß es nur wie in der Fig. V.2-2 abgebildet, von der Seitenflosse abgenommen wird!

Fig. V.2-1 FALSCH: Drehbewegung




Fig. V.2-2 RICHTIG: Aushebeln



V.3 Abstellen

Beim Abstellen des Flugzeugs sind die Hauben zu schließen.

Wenn die ASK 21 auf dem Flugplatz bei Sonneneinstrahlung abgestellt ist (dies gilt auch vor dem Start, wenn die Piloten schon in dem Flugzeug sitzen), dürfen die Hauben nicht längere Zeit aufgeklappt sein.

Flughandbuch ASK 21

Je nach Stand der Intensität der Sonne und durch die Brennglaswirkung der Strahlung, kann Hauben im Bereich des Instrumentenbrettes bzw. der Nackenstütze ein Schmorbrand entstehen. Deshalb ist beim Abstellen des Flugzeuges im Freien unbedingt erforderlich, die Hauben immer zu schließen und mit einem weißen Tuch abzudecken.

V.4 Straßentransport

Die Konstruktion eines Segelflugzeug-Transportwagens ist eine Sache für sich und kann hier nicht in allen Einzelheiten besprochen werden. Ein geschlossener Anhänger ist natürlich vorzuziehen. Aber auch ein offener Anhänger kann den Zweck erfüllen, ist im allgemeinen einfacher und leichter. Wichtig ist, daß die einzelnen Teile gut festgehalten und große Auflageflächen haben.

Schleicher stellt Bauteilübersichten für Die Fa. den Anhängerbau gerne zur Verfügung.

WARNUNG: In keinem Fall darf die Antriebsstange Höhenruders oben an der Seitenflosse auf belastet werden irgendeine Weise nicht durch weiche Schaumstoff-Polster etc.)!

> Beim Transportwagenbau ist die Freigängigkeit der Antriebsstange des Höhenruders zu

berücksichtigen.

And. Nr. Dat. Sig 26.11.90 Juw

Autor Datum Kaiser April 80 Seite Nr. 37 b

V.5 Pflege des Flugzeugs

Die gesamte Oberfläche des Flugzeugs ist mit witterungsbeständigem, weißen Polyester-Schutzschicht lackiert.


Schmutzteile können mit einem milden Reinigungsmittel abgewaschen werden. Starke Verschmutzung kann mit Politur entfernt werden.

Für die Lackpflege sind nur Mittel zu verwenden, die kein Silikon enthalten (z.B. 1 Z-Spezialreiniger-D2, Fa. W. Sauer & Co., 5060 Bensberg oder Reinigungspolish, Fa. Lesonal).

Gegen Nässe und Feuchtigkeit ist das Segelflugzeug möglichst zu schützen, obwohl es nicht empfindlich ist. Eingedrungenes Wasser ist durch trockenes Lagern'und öfteres Wenden der abgerüsteten Bauteile zu entfernen.

Das Reinigen der Kabinenhaube geschieht zweckmäßigerweise mit Plexiklar oder einem ähnlichen Reinigungsmittel für Plexiglas, notfalls mit lauwarmem Wasser.
Zum Nachwischen nur reines, weiches Rehleder oder
Handschuhstoff verwenden. Niemals trocken auf Plexiglas reiben.

Die Anschnallgurte sind laufend auf Beschädigungen und Abnutzungen zu prüfen. Die Metallteile des Gurtzeugs sind auf Korrosion zu kontrollieren.




Fahrtmesser fehler (Position Error)


Im Normalflug ist der Fahrtmesserfehler über den gesamten Bereich bis 280 km/h zu vernachlässigen.

Im Rückenflug zeigt der Fahrt= messer zu geringe Geschwin= digkeiten an (bis-40 km/h)

Durch Aufstecken einer Staurohr=
verlängerung kann dieser Fehler
beseitigt werden.
(Siehe auch Blatt 27/28)
Das Aufsteckrohr muß dabei
mind. 70 mm über die Rumpfnase
hinausragen.









LTA-Nr.: 1993-001/3

ersetzt: 93-001/2

Datum der Bekanntgabe: 01.01.1911

Muster: L'Hotellier L'Hotellier Schnellverschlüsse mit Verriegelungskeil	AD der ausländischen Behörde: - keine -	
Geräte-Nr.: -keine-	Technische Mitteilungen des Herstellers: L'Hotellier Wartungsanweisung Ausgabe E aus 03/94	

Betroffenes Luftfahrtgerät:

L'Hotellier

L'Hotellier Schnellverschlüsse, mit Verriegelungskeil

- Baureihen:

L'Hotellier Schnellverschlüsse mit Verriegelungskeil

- wenn eingebaut in Segelflugzeuge, Motorseglern und Motorflugzeugen

- Werk-Nrn.:

alle

Betrifft:

Gemeldete Störungen bei L`Hotellier Schnellverschlüssen haben das LBA veranlaßt, Untersuchungen über die Betriebssicherheit von L`Hotellier Schnellverschlüssen durchführen zu lassen.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Reibefläche der Verriegelungskeile nach relativ wenigen Betätigungen einschleift und glättet. Wie bei den Versuchen demonstriert wurde, kann dann die Haftreibung unter ungünstigen Umständen auch unter normalen Betriebsbedingungen überwunden werden, d.h., daß sich die Verriegelungskeile öffnen!

Der o.g. Lufttüchtigkeitsmangel kann zur unbeabsichtigten Loslösung und Entkopplung von L'Hotellier Schnellverschlüssen und erheblichen Betriebsstörungen führen.

Die Flugsteuerung kann dadurch beeinträchtigt werden oder ist nicht mehr kontrolliert ausführbar und kann zu einem Unfall führen.

Grund für die Herausgabe der Zweitausgabe im April 1994 war die Revision der L'Hotellier Wartungsanweisung, in welcher das Maß der Rundheit des Kugelkopfes von max. 0,05 mm auf 0,1 mm hochgesetzt wurde.

Die Schnellverschlüsse sind mit einer Sicherungsnadel, einer Uerlingshülse oder Hülsen nach dem Uerlingsprinzip zu sichern.

Grund für die Herausgabe dieser LTA sind verschiedene Vorkomnisse mit Hülsen nach dem Uerlingsprinzip. Aus gegebenem Anlaß sind diese Hülsen auf Rißfreiheit und ausreichend Klemmkraft (Selbsthemmung) zu überprüfen und ggf. auszutauschen.

Maßnahmen:

Das Luftfahrt-Bundesamt weist ausdrücklich darauf hin, daß sich alle Luftfahrzeugführer mit den Besonderheiten der L'Hotellier Verschlüsse, insbesondere mit den verschiedenen Sicherungssmöglichkeiten und deren Handhabung, vertraut zu machen haben.

Die Schnellverschlüsse mit Verriegelungskeil müssen gesichert werden. Dazu sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

1. Noch nicht vorhandene Sicherungsnadeln (z.B. L`H 140-31 von Hotellier) müssen nachgerüstet werden. In bestimmten Fällen kann es notwendig werden, daß die am Verriegelungskeil für die Sichtkontrolle vorgesehene Bohrung auf einen Durchmesser von 1,2 mm aufgebohrt werden muß, um das Einstecken der Sicherungsnadel zu gewährleisten (siehe Anlage, Teil I).

(LTA-Nr.: 93-001/2 vom 20.04.1994) Aktenzeichen: (27)I144-502.1/1993-001/3 Seite 1 von 3

Die Verwendung einer Sicherungsnadel entfällt, wenn der L'Hotellier Schnellverschluß bereits über ein anderes anerkanntes Sicherungsverfahren (z.B. Hülsen nach dem Uerlingsprinzip, LS-Sicherungshülse, Schempp-Hirth Sicherungsfeder oder Wedekind-Sicherung) verfügt, bzw. ein solches neu eingebaut wird.

LBA-anerkannte Sichererungsverfahren: siehe Anlage Teil II.

Sowohl die Hülsen nach dem Uerlingsprinzip als auch die LS-Sicherungshülsen können nur bei geraden Verbindungen bzw. Übertragungswegen, nicht aber bei 90 Grad Anschlüssen verwendet werden.

Überprüfung der Hülsen nach dem Uerlingsprinzip

Diese Hülsen sind auf Rißfreiheit und ausreichende Klemmung (Selbsthemmung) zu überprüfen, agf, sind die Hülsen auszutauschen (siehe Anlage Teil III).

Montagehinweis:

Die Hülsen müssen bei der Montage axial auf den L'Hotellier Schnellverschluß aufgeschoben werden, auf keinen Fall dürfen die Hülsen radial auf den L'Hotellier Verschluß aufgeklipst werden. Durch radiales Aufklipsen (zu weites Aufbiegen der Hülse) kann es zu Überbeanspruchungen mit Rißbildung oder Brüchen kommen. Dadurch kann die Hülse ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen.

Jährliche Überprüfung der Hülsen

Die Hülsen müssen mindestens einmal pro Jahr auf Rißfreiheit und genügend Klemmkraft (Selbsthemmung) hin überprüft werden. Die ursprüngliche Spezifikation der Uerlingshülsen geht von einem 2-jährigen Austausch aus. Abweichungen hiervon sind den Technischen Mitteilungen der Hersteller zu entnehmen.

2. Flughandbuch

a) Abschnitt "Aufrüsten"

Die Empfehlung in verschiedenen Flughandbüchern: der Verriegelungskeil der L'Hotellier Verschlüsse "sollte gesichert werden ..." in dieser oder ähnlicher Form ist zu streichen und durch den Satz zu ersetzen:

"Der L'Hotellier Verschluß muß gesichert werden"

- b) Sollte es in älteren Flughandbüchern keine Angaben zu L`Hotellier Schnellverschlüssen geben, so ist der Teil IV (siehe Anlage) in das Flughandbuch Abschnitt "Aufrüsten" aufzunehmen, wenn die Sicherung durch eine Sicherungsnadel erfolgt bzw. erfolgen soll. Die Eintragung ist ggf. auf einer neuen Seite vorzunehmen.
- c) Sofern Hülsen nach dem Uerlingsprinzip als zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für die L'Hotellier Verschlüsse verwendet werden, ist der Teil III der Anlage in das Flughandbuch einzuarbeiten.

Diese Eintragungen im Flughandbuch können handschriftlich oder als Kopie unter Angabe der LTA-Nr. 1993-001/3 im Flughandbuch erfolgen.

Eine Eintragung in das Verzeichnis der gültigen Seiten hat unter Angabe der Lufttüchtigkeitsanweisung Nr. 1993-001/3 zu erfolgen.

3) Wartungshandbuch

Die anliegende Wartungsanweisung (L'Hotellier, Ausgabe E 03/94) wird hiermit Bestandteil der Betriebsanweisungen und ist, sofern von den einzelnen Segel-, Motorsegler- und Motorflugzeug-Herstellern noch nicht geschehen, in das Wartungshandbuch des Luftfahrzeuges aufzunehmen.

4) Eine Überprüfung aller L'Hotellier Verschlüsse entsprechend obiger Wartungsanweisung ist durchzuführen. Verschlüsse bei denen die zulässigen Abweichungen überschritten sind, sind auszutauschen.

Schon veröffentlichte musterspezifische Technische Mitteilungen der Hersteller bzw. der Musterbetreuer über L'Hotellier Schnellverschlüsse werden Bestandteil dieser LTA.

Bezugsquellen für den Sicherungsstecker:

- L'Hotellier Sicherungsstecker, Bestell-Nr.: L'H 140-31

- Sicherungssplint Durchmesser 1.2 mm, Ford Teile-Nr.: 1473 931 (weltweit)

- die Hersteller bzw. Musterbetreuer der betroffenen Segelflugzeuge, Motorsegler bzw. Motorflugzeuge

Anerkannte Hülsen nach dem Uerlingsprinzip sind:

- Uerlingshülse (Spezifikation Nr. SE 001/78)
- Hülse nach dem Uerlingsprinzip gemäß Technischer Mitteilung der Fa. Rolladen-Schneider Nr. 56/3049
- Hülse nach dem Uerlingsprinzip gemäß Service Information der Fa. DG-Flugzeugbau No. 0-4/92

Fristen:

Sichern der L'Hotellier Verschlüsse:

- an Segelflugzeugen und Motorseglern bis spätestens 30.04.1994
- an Motorflugzeugen bis spätestens 15.04.1998

Überprüfung der Hülsen nach dem Uerlingsprinzip an allen Luftfahrzeugen: Bei der nächsten Jahresinspektion, spätestens iedoch bis zum 01.05.1998 und danach mindestens einmal im Jahr.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

(LTA-Nr.: 93-001/2 vom 20.04.1994)

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.


Aktenzeichen: (27)I144-502.1/1993-001/3 Seite 3 von 3

Anlage zur Lufttüchtigkeitsanweisung Nr. 1993-001/3 L'Hotellier-Schnellverschluß, Verriegelungskeil Anlage Seite 1 von 4

Teil I

L'Hotellier Schnellverschlüsse mit Verriegelungskeil

Noch nicht vorhandene Sicherungsnadeln (z.B. L`H 140-31 von Hotellier) müssen nachgerüstet werden. In bestimmten Fällen kann es notwendig werden, daß die am Verriegelungskeil für die Sichtkontrolle vorgesehene Bohrung auf einen Durchmesser von 1,2 mm aufgebohrt werden muß, um das Einstecken der Sicherungsnadel zu gewährleisten.



Warnung ! Nicht gesicherte Schnellverschlüsse können sich im Betrieb selbsttätig öffnen !!

Anlage zur Lufttüchtigkeitsanweisung Nr. 1993-001/3 L'Hotellier Schnellverschluß, Verriegelungskeil


Anlage Seite 2 von 4


Teil II


LBA-anerkannte Sicherungsverfahren


Das LBA hat folgende Sicherungsverfahren zur Sicherung von L`Hotellier Schnellverschlüsse anerkannt:

Uerlingshülse bzw. Hülsen nach dem Uerlingsprinzip (siehe Teil III), Sicherungsnadel (Abb. 2 und 2a), LS-Sicherungshülse (Abb. 3), Schempp-Hirth-Sicherungsfeder (Abb. 4) und Wedekind-Sicherung (Abb. 5).









Anlage zur Lufttüchtigkeitsanweisung Nr. 1993-001/3 L'Hotellier Schnellverschluß, Verriegelungskeil


Anlage Seite 3 von 4

Teil III

Montagehinweis zu Hülsen nach dem Uerlingsprinzip

Die Hülsen müssen bei der Montage <u>axial</u> auf den L´Hotellier Schnellverschluß aufgeschoben werden.

Auf <u>keinen Fall</u> dürfen die Hülsen radial auf den L´Hotellier Schnellverschluß aufgeklipst werden. Durch radiales Aufklipsen (zu weites Aufbiegen der Hülse) oder sonstige Überdehnungen kann es zu Überbeanspruchungen mit Rißbildung oder Brüchen kommen. Dadurch kann die Hülse ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen.



Anlage zur Lufttüchtigkeitsanweisung Nr. 1993-001/3 L'Hotellier Schnellverschluß, Verriegelungskeil Anlage Seite 4 von 4

Teil IV


L'Hotellier Schnellverschlüsse

Mit der Funktion der Schnellverschlüsse muß sich jeder schon vor der Montage vertraut machen.

Jeder Schnellverschluß wird mit gedrücktem Sicherungskeil vollständig über die Kugel an der Stoßstange geschoben. Beim Verriegeln geht der Sicherungskeil etwas zurück, so daß bei richtiger Verbindung die Bohrung auf der Schmalseite des Sicherungskeils sichtbar wird.

In diese Bohrung muß die Sicherungsnadel eingesteckt und damit der Schnellverschluß gesichert werden.

Achtung! Durch nochmaliges Belasten der Steuerverbindung ist das vollständige Einkuppeln der Kugel zu überprüfen!



Warnung!
Nicht gesicherte Schnellverschlüsse können sich im Betrieb selbsttätig öffnen!